

Redskabsinspektion gennemført hos:

AKB 50-2 Alberts have.

Kunde

KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

Rapportudførelse

15 maj 2020

Skema

HOVEDINSPEKTION

Ordrenummer:

3244

Info:

Inspektionsdato:

140520

	Klassificering	Foto nr:
	Info	1,2,4 m.fl.
	3	11,18
	2	17
	1	3,5,6 m.fl.
	0	8

Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at højne sikkerheden på kundens redskaber. Inspektionen er foretaget i henhold til gældende standarder, samt udførende inspektørs professionelle vurdering på inspektionstidspunktet.

Ved inspektionen er der kun benyttet testværktøjer som anvist i gældende standard, såfremt de vises i rapporten under en afvigelsesbehandling. Medmindre andet anføres, er faldunderlagets støddabsorberende egenskaber ikke testet, men alene vurderet visuelt.

Der er kun ved mistanke om råd, foretaget stikprøvevis udgravning ved stolper for kontrol. Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere redskabets tilstand, men der henvises til producentens vedligeholdelses-anvisninger.

Redskaber som er opstillet inden gældende standards ikrafttræden og har afvigelser, er ikke nødvendigvis usikre, men bør risikovurderes af ejer.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:

Forside: Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering, en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen, supplerende information om gældende standarder, betingelserne for selve inspektionen, samt en smiley baseret på inspektørens karaktergivning af de forskellige afvigelser.

Side 2, Kontrolokumentation: Her vises et foto af det enkelte redskab. Til venstre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for det pågældende redskab. De efterfølgende fotos viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og standard henvisninger. Til højre for fotoet er der angivet inspektørens klassificering af afvigelsen. Ved fare for liv og/eller lemmer, gives der en rød smiley, uagtet gennemsnitskarakter.

Klassificering:

Info = Såfremt der er registreret afvigelser behandles de herefter, ellers er foto kun til info.

3 = Ingen/små afvigelser registreret d.d. = Ingen eller lille risiko for små skader.

2 = Aktion indenfor 1 måned = Mellem risiko for skader.

1 = Aktion indenfor 1 uge = Stor risiko for skader.

0 = Fare for liv/lemmer, redskabet lukkes straks = Uacceptabel risiko for skader.

Nr. **Kontroldokumentation**

1 Foto 1

Oversigtsbillede



2 Foto 2

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 2. Gynger

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



3 Foto 3

Gummimåtterne er ikke vedligeholdte og vurderes ikke at overholde standardens krav til eftergivende egenskaber. Gummimåtternes huller skal være rene for materiale, og bør derfor løftes og renses.

DS/EN 1176 Del 1 pkt. 4.2.8.5.2

Stødabsorberende legepladsunderlag



1

Nr. **Kontroldokumentation**

4 Foto 4

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



5 Foto 5

1

Gummimåtterne er ikke vedligeholdet og vurderes ikke at overholde standardens krav til eftergivende egenskaber.
Gummimåtternes huller skal være rene for materiale, og bør derfor løftes og renses.

DS/EN 1176 Del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Stødabsorberende legepladsunderlag



6 Foto 6

1

Underlaget er ikke vedligeholdet, og vurderes derfor ikke at overholde standardens krav til støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Stødabsorberende legepladsunderlag.



Nr. **Kontroldokumentation**

7 Foto 7

-

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



8 Foto 8

0

Redskabet fejler ved snorestopperprøven.
Her vist med prøvningsudstyr.
DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.7.3 Fastklemning
af tøj + Anneks D pkt. 3 Fastklemning af tøj



9 Foto 9

1

Der er fremskredent råd i denne redskabsdel, og det anbefales at den efterses af en montør mhp. udskiftning. Observer skadens fremskriden indtil da.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse.



Nr. **Kontroldokumentation**

10 Foto 10

Oversigtsbillede



11 Foto 11

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



12 Foto 12

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 2. Gynger

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



Nr. **Kontroldokumentation**

13 Foto 13

1

Gummimåtterne er ikke vedligeholdet og vurderes ikke at overholde standardens krav til eftergivende egenskaber. Gummimåtternes huller skal være rene for materiale, og bør derfor løftes og renses.

DS/EN 1176 Del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Stødabsorberende legepladsunderlag



14 Foto 14

-

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



15 Foto 15

1

Gummimåtterne er ikke vedligeholdet og vurderes ikke at overholde standardens krav til eftergivende egenskaber. Gummimåtternes huller skal være rene for materiale, og bør derfor løftes og renses.

DS/EN 1176 Del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Stødabsorberende legepladsunderlag



Nr. **Kontroldokumentation**

16 Foto 16

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 3. Rutschebaner
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



17 Foto 17

Det bør tilsikres at faldrummet altid er frit for forhindringer.

Faldrummets udstrækning bør være mindst 150 cm, målt fra redskabets yderste hævede del.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.4 Beskyttelse mod skader i faldrummet.



18 Foto 18

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Opgaven blev udført af: Mads Holger Strander Sinding - Tlf. 70 70 78 17

Tak fordi I valgte os som jeres uvildige inspektionsvirksomhed!

Næste årlige sikkerhedsinspektion skal gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdato, idet rapporten kun er gældende i 1 år.

Skulle rapporten give anledning til spørgsmål eller grund til opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17, eller på mail: info@nlpi.dk

Vi ses forhåbentligt næste år.